



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง แจ้งผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

ตามหนังสือที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียเป็น ๓ ระยะ คือ ๑. ระยะต้น ๒. ระยะกลาง ๓. ระยะปลาย นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เทอดไทยแต่ละหมู่บ้าน จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน ปรากฏว่าพบบ้านเทอดไทย หมู่ที่ ๑ (ปือก ๓) ซึ่งมีตึกและบ้านเรือนที่หนาแน่น โดยสภาพแล้วน้ำส่วนใหญ่ เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละครัวเรือนแล้วปล่อยลงสู่ร่องระบายน้ำ ให้รวมกันลงสู่ที่ต่ำ ซึ่งยังไม่มีการจัดการน้ำเสียเป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยน้ำที่ให้รวมกันลงที่ต่ำจะซึมผ่านชั้นดินลงสู่ไดโนต่อไป จากการสำรวจมี ๑ หมู่บ้านที่มีสภาพน้ำเริ่มน้ำเสีย เนื่องจากน้ำไม่สามารถไหลระบายน้ำได้ ซึ่งสรุปเป็นฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย สำหรับหมู่บ้าน ๑๙ หมู่บ้านที่ได้สำรวจ ปรากฏว่าไม่มีปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้ระบายน้ำจากครัวเรือนลงพื้นที่ว่างเปล่า และพื้นที่การเกษตรซึ่งน้ำเสียจากครัวเรือนนั้นเป็นน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมซักล้างภายนอกในครัวเรือนเล็กน้อย ประกอบกับในพื้นที่ไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำเสียแต่อย่างใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเดชินท์ ติยะไพศาล)

นายกอสการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

การสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหอใต้ไทย

บ้านเหอใต้ไทย หมู่ที่ ๑ (ปีอก ๓)

